

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МАДОУ №99

Т.В.Корягина

2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 131**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание детского сада, корпус №1 (нежилое здание)
1.2. Адрес объекта г.Томск, ул.Лебедева, д.115
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2988,9 кв.м
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9238 кв.м
1.4. Год постройки здания 1989, последнего капитального ремонта ---
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального ---

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №99
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 634021 г.Томск, ул.Лебедева, д.115
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования администрации Города Томска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г.Томск, ул.Шевченко, д.41а; тел.90-99-44.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - Образование
2.2 Виды оказываемых услуг - Образовательные
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – 275 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - Да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка ул.Л.Толстого; троллейбус №2; 6; трамвай №1;3;4; маршрутное такси №5; 14; 16; 23; 30; 53).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: троллейбус №2; 6; трамвай №1;3;4; маршрутное такси №5; 14; 16; 23; 30; 53

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - Да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная- нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать – высокий бордюр, трамвайная линия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(Г,У) ДУ (К,О,С)	1-4	1-4
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (У,Г)	5-13	5-13

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К) ДУ(О,С) ДЧ-И(Г,У)	14-27	14-27
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД(К) ДЧ-И(Г,У) ДУ (О,С)	28-40, 81	28-40, 81
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ(О,С) ДЧ-И(Г,У)	41-76	41-76
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	14-27	14-27
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	77-80	77-80

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД(К)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 год в рамках исполнения мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Улучшение условий пребывания детей-инвалидов категории С во время пребывания в МАДОУ №99; ДЧ-И (О,С,Г,У) ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) 31.12.2018

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации- требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – согласование с Учредителем;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: не требуется;

4.4.6. другое: нет.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<http://zhit-vmeste.ru/>, <https://dou70.ru/99/>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте МАДОУ №99 на 92 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 11 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

нет

Руководитель

рабочей группы Заведующий МАДОУ № 99 Т.В.Корягина

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР О.Ю.Селезнева

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Старший воспитатель Ю.В.Аникина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Заведующий хозяйством А.Б.Чушкина

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель Томского регионального
Отделения Общероссийской общественной
Организации инвалидов «Всероссийское
Общество глухих» М.Ю.Левкина


(Должность, Ф.И.О.)
(Подпись)

Управленческое решение согласовано «28» сентября 2018 г. (протокол № _____)
Комиссией (название) Комиссия МАДОУ № 99

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАДОУ № 99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1-4	1-4	Отсутствие оборудования доступными элементами информации об объекте	все	Оборудование доступными элементами информации об объекте, таблички, мнемосхемы, информационные указатели.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1-4	1-4	Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН;	Все	Оборудование доступными элементами информации об объекте, таблички, мнемосхемы, информационные указатели.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	Замечаний нет.	Все	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Замечаний нет.	Все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	79 80	79 80	Замечаний нет	Все	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационной поддержки на всех путях движения МГН; Отсутствие площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.	все	Ремонт асфальтового покрытия. Оборудование средствами информационной поддержки.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	1-4	1-4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Необходимо произвести следующие работы: установить информационную поддержку на всех путях движения МГН; Обустроить площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

МАДОУ №99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	5-13	5-13	Отсутствие дополнительных поручней. Ступени в изношенном состоянии: трещины, сколы.	все	Ремонт крыльца, установка поручней. Установка антивандальной кнопки вызова.	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Нарушений нет	все		-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5-13	5-13	Покрытие входных площадок требует ремонта (изношенное состояние)	все	Ремонт площадки.	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	5-13	5-13	Не обеспечена задержка автоматического закрывания продолжительностью не менее 5сек. Высокий порог.	все	Реконструкция двери.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	5-13	5-13	Для категории(К) не достаточно места для маневра	все	Технические решения не возможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.		Обустройство пандуса, реконструкция крыльца. Установка антивандальной кнопки вызова.	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К) ДУ (О,С) ДЧ-И (У,Г)	5-13	5-13	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Необходима установка поручней на наружных лестницах.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАДОУ №99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	14-26	14-26	Отсутствие специализированных средств информации, для категории (К) не достаточно места для маневра. Требуется замена напольного покрытия на нескользящее.	все	Для категории (К) технические решения по расширению коридора невозможны. Приобретение индивидуального кресла-коляски. Оборудование средствами информации. Монтаж двухуровневых поручней. Замена напольного покрытия на нескользящее.	Текущий ремонт, Индивидуальные решения с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	15-27	15-27	Отсутствие дополнительных поручней, отсутствие пандуса.	все	Для категории (К) технические решения невозможны.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	Отсутствует	все	Технические решения невозможны	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	нет	все	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть	14-27	14-27	Ширина менее 90 см., высокие пороги. Отсутствие информирующих обозначений.	все	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, оборудование	Капитальный ремонт

						информирующими обозначениями.		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	14-27	14-27	Узкие проходы, высокие пороги, узкие дверные проемы. Для категории (К) не достаточно места для маневра. Отсутствие пандуса. Отсутствие информационных обозначений с учетом потребностей инвалидов и МГН.	все	Демонтаж порогов, расширение дверных проемов, монтаж поручней. Оснащение специализированными информационными обозначениями (табличками, мнемосхемами)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Опасные помещения должны иметь дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности; Отсутствие специализированных средств информации, для Категории(К) недостаточно Места для маневра		Оборудование специализированными средствами информации. Реконструкция дверных проёмов и входных дверей.	Капитальный ремонт, Текущий ремонт.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К) ДУ(О,С) ДЧ-И(Г,У)	14-26	14-26	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: для инвалидов категории К – технические решения невозможны.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МАДОУ №99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	28-81	28-81	Для категории(К) недостаточно места для маневра. Отсутствие специально выделенных мест для МГН. Отсутствие специальной мебели для МГН. Требуется замена напольного покрытия на нескользящее.	все	Для категории (К) технические решения по расширению коридора невозможны. Приобретение индивидуального кресла-коляски. Замена напольного покрытия в группах на нескользящее. Установка комбинированной системы искусственного освещения. Оснащение специализированным оборудованием, мебелью и учебными пособиями для работы с детьми-инвалидами по зрению и детьми с ограниченными возможностями здоровья по зрению.	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР

4.2	Зальная форма обслуживания	есть	28-81	28-81	Для категории(К) недостаточно места для маневра. Отсутствие информирующих обозначений. Отсутствие специально выделенных мест для МГН. Отсутствие специальной мебели для МГН.	все	Оснащение информирующими и обозначениями. Для категории(К) технические решения не возможны.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуально обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информирующих обозначений, специально выделенных мест	все		Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
зона целевого назначения здания (зона обслуживания инвалидов)	ВНД(К) ДЧ-И (Г,У) ДУ (О,С)	28-40, 81	28-40, 81	Текущий ремонт Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ - _____

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Жилых помещений на объекте нет.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МАДОУ №99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	41-75	41-75	Узкие дверные проемы, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра. Отсутствие обратной связи.	все	Оборудование туалетной комнаты для инвалидов и МГН. Для категории (К) технические решения по расширению коридора невозможны. Приобретение индивидуального кресла-коляски. Оснащение информационными средствами.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	43-76	43-76	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	82-92	82-92	Не большие габариты комнаты. Узкие дверные проемы, отсутствие поручней, для категории (К) нет места для маневра.	все	Технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие оборудованной для инвалидов и МГН санитарно-гигиенического помещения. Отсутствие информирующих обозначений	все	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для инвалидов и МГН. Оснащение информирующими	Текущий ремонт

							обозначениями	
--	--	--	--	--	--	--	---------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К) ДУ(О,С) ДЧ-И(Г,У)	41-92	41-92	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

МАДОУ №99 г.Томск, ул.Лебедева, д.115
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	14-27	14-27	Отсутствие специализированных визуальных средств	все	Оснащение визуальными средствами (табличками, мнемосхемами, информационными указателями, мнемосхемами,)	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных акустических средств	все	Оснащение акустическими средствами	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствие специализированных тактильных средств	все	Оснащение тактильными средствами (мнемосхемами, тактильным покрытием)	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие специализированных средств информации	все	Оснащение специализированными средствами информации	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	14-27	14-27	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Требуется установить систему оповещения о пожаре - световую, синхронную со звуковой сигнализацией. Информационные таблички, указатели, мнемосхемы на контрастном фоне.